

Присоединяемый индикатор заряда аккумулятора с гнездом для зарядки ВС 0.8 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Практичный быстрый соединитель для тех случаев, когда батареи труднодоступны или скрыты. Клеммы с отверстиями прикрепляются к батарее, обеспечивая легкое соединение без необходимости доставать батарею. Устанавливается на зарядное устройство Husqvarna XS 800 (новое соединение) и ВС 0.8.



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____